

FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

206270.8265001
10059728.012902





FIG. 7A

LOCATE THE UPPER AND LOWER WIRES:



* - If required mandibular distalization > 4mm then
molar movement is not possible

FIG. 7B




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11